Vieraslajitorjunta VieKas LIFE -hankkeessa 2021

Jättipalsami





Kaudella 2021 jättipalsamin torjuntatiimi toimi ajalla 31.5. – 17.9.
Tiimin toimijat olivat kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia. Tiimi toimi neljänä päivänä (ma-to) viikossa, neljä tuntia päivässä (08-12) sisältäen puolen tunnin lounasajan. Aktiivinen torjunta-aika päivittäin oli keskimäärin n. kolme tuntia. Käytäntönä tämä oli toimiva, sekä tehokkuuden että jaksamisen suhteen.

Toiminta pohjautui kausien 2017, 2018, 2019 ja 2020 torjuntajaksojen paikkamäärityksiin ja kokemuksiin. Ko. ajanjakson torjuntaraportit löytyvät osoitteesta https://riihimaki.fi/palvelut/asuminen-ja-rakentaminen/puistot-ja-metsat/vieraslajit/


Kalustoperehdytys 3.6.2021

VieKas LIFE

RIIHIMÄKI Kotikaupunki

Vertailu kausien 2020 ja 2021 välillä

MERKKIEN SELITYS

	Ei kasvustoja
	Kasvusto koostuu muutamasta yksilöstä
	Kasvuston väheneminen n. 60-90 %
	Kasvuston väheneminen vähäistä, määrä ennallaan tai lisääntynyt
	Kohteessa ei ole käyty/sitä ei ole havaittu, tai se esiintyy jo toisessa havainnossa

	KOHDELISTAUS	**2021**	**2020**
1.	Riihivainiontie		
2.	Talteentie		
3.	Tienhaarantie, Loukkukujan ja Lihtakujan välistä.		
4.	Oravankatu/Pohjoinen Rautatienkatu kl.		
5.	Petsamonkatu 102 jälkeen, kadun pää.		
6.	Ratamotie 3 pihan poikki alueelle.		
7.	Huhtimonkadulta VR:n huoltotielle		
8.	Huhtimonkadun ja radalle johtavan polun kulmaus		
9.	Huhtimonkatu 5 viereinen tontti		
10.	Huhtimonkatu 22 vastapäätä		
11.	Mesikatu		
12.	Mesikatu		
13.	Kaskitie		
14.	Tiilikadun ympäristössä		
15.	Auratie		
16.	Lempivaara		
17.	Uusi Karhintie - Vantaanjoki -välimaasto		
18.	Uhkolankatu/Uusi Karhintie kiertoliittymä		
19.	Teerimäenkatu		
20.	Aleksinkadun sillalta Veljestenpuiston suuntaan		
21.	Veljestenpuiston lähialueet		
22.	Uhkola, Tammistontie		
23.	Impivaarantie		
24.	Kiljavantie		
25.	Vantaanjoki Kiljavantien alapäästä		

26.	Jahtivoudintien ja Timontien välissä		
27.	Jukolantie/Lukkarinkuja (23) kulma		
28.	Marsinkatu		
29.	V.I. Oksasen katu		
30.	Väinö Sinisalon katu		
31.	Vantaanjoki Kanavakadun kohdalla		
32.	Vantaanjoki, Kanavapolun varsi		
33.	Keipinkadun alapää ja sen lähialueet		
34.	Vahteriston kuntopolku/hiihtolatu		
35.	Vahteriston kivivaraston takana		
36.	Kuntopolulta Soittajankadun suuntaan		
37.	Vahteristontie		
38.	Vahteristontien ja Reunakadun kulmaus		
39.	Reunakadun ja Hikiäntien kulmaus		
40.	Ruutukadun alapään kohdalta		
41.	Korttionmäki, vanha maankaatopaikka		
42.	Ajurinkadun ja Syrjäkadun päädyistä siltojen välit		
43.	Sakonkadun suuntaisesti virtaavan ojan varret		
44.	Kontiontie 67 kohdalta kumpaankin suuntaan		
45.	Upokkaantien eteläpuoli		
46.	Lehmustie 3-5 välissä		
47.	Lehmustie		
48.	Hautausmaan maankaatoalue		
49.	Koppelintie 7 sivuitse lähtevä polku		
50.	Koppelintie 25 ja 27 välistä polku peltoaukealle		
51.	Koppelintie 26 takana		
52.	Koppelintieltä (51) Hännintien suuntaan		
53.	Hännintieltä Hänninkujan suuntaisesti		
54.	Lähdepuistosta rakennusten sivuitse		
55.	Varsakujan päästä ojalle		
56.	Hännintieltä Vasikkatielle, ojanpientareet		
57.	Penninmäki		
58.	Herajoen vedenottamo		
59.	Vanha Kormuntie		
60.	Peräläntien ja Jussilantien välinen alue		
61.	Arolammin eritasoliittymä		
62.	Riutan välivarastointialue		

TYÖLISTAN KOHTEET 2021
Toimenpidealueet yhteensä n. 69 646 m2

- Jättipalsamikasvustoa ei kohteessa
- Kasvusto koostuu muutamasta yksilöstä
- Kasvuston väheneminen n. 60-90 %
- Kasvuston väheneminen vähäistä, määrä ennallaan tai lisääntynyt
- Kohdetta ei havaittu, se esiintyy jo toisessa havainnossa tai kohteessa ei muusta syystä toimittu

Kohdelistaus 2021

1. Riihivainiontie. N 60 46 19 E 24 48 14
2. Talteentie. N 60 45 58 E 24 49 8
3. Tienhaarantie, Loukkukujan ja Lihtakujan välistä. N 60 45 27 E 24 47 25
4. Oravankatu/Pohjoinen Rautatienkatu kl. N 60 45 18 E 24 46 55
5. Petsamonkatu 102 jälkeen, kadun pää. N 60 45 39 E 24 46 50
6. Ratamotie 3 pihan poikki alueelle. N 60 45 16 E 24 46 28
7. Huhtimonkadulta VR:n huoltotielle N 60 44 39 E 24 47 14
8. Huhtimonkadun ja radalle johtavan polun kulmaus N 60 44 39 E 24 47 18
9. Huhtimonkatu 5 viereinen tontti N 60 44 40 E 24 47 21
10. Huhtimonkatu 22 vastapäätä N 60 44 42 E 24 47 27
11. Mesikatu. N 60 44 43 E 24 47 31
12. Mesikatu N 60 44 45 E 24 47 31
13. Kaskitie. N 60 44 37 E 24 47 58
14. Tiilikadun ympäristössä. N 60 44 35 E 24 47 48
15. Auratie N 60 44 44 E 24 49 16
16. Lempivaara N 60 45 7 E 24 50 6
17. Uusi Karhintie - Vantaanjoki -välimaasto. N 60 44 18 E 24 48 12
18. Uhkolankatu/Uusi Karhintie kiertoliittymä. N 60 44 15 E 24 48 4
19. Teerimäenkatu N 60 43 45 E 24 49 14
20. Aleksinkadun sillalta Veljestenpuiston suuntaan N 60 44 16 E 24 48 23
21. Veljestenpuiston lähialueet. N 60 44 12 E 24 48 30
22. Uhkola, Tammistontie. N 60 44 14 E 24 48 57
23. Impivaarantie. N 60 44 14 E 24 49 6
24. Kiljavantie. N 60 44 14 E 24 49 27
25. Vantaanjoki Kiljavantien alapäästä. N 60 44 11 E 24 49 24
26. Jahtivoudintien ja Timontien välissä. N 60 44 15 E 24 48 43

27. Jukolantie/Lukkarinkuja (23) kulma. N 60 44 19 E 24 48 37
28. Marsinkatu. N 60 44 12 E 24 47 49
29. V.I. Oksasen katu. N 60 44 8 E 24 47 41
30. Väinö Sinisalon katu. N 60 43 56 E 24 47 9
31. Vantaanjoki Kanavakadun kohdalla. N 60 43 55 E 24 46 59
32. Vantaanjoki, Kanavapolun varsi. N 60 43 54 E 24 46 55
33. Keipinkadun alapää ja sen lähialueet. N 60 43 48 E 24 47 46
34. Vahteriston kuntopolku/hiihtolatu. N 60 43 47 E 24 47 49
35. Vahteriston kivivaraston takana. N 60 43 40 E 24 47 49
36. Kuntopolulta Soittajankadun suuntaan. N 60 43 47 E 24 47 43
37. Vahteristontie. N 60 43 42 E 24 47 33
38. Vahteristontien ja Reunakadun kulmaus. N 60 43 44 E 24 47 32
39. Reunakadun ja Hikiäntien kulmaus. N 60 43 45 E 24 47 35
40. Ruutukadun alapään kohdalta. N 60 43 13 E 24 47 23
41. Korttionmäki, vanha maankaatopaikka. N 60 42 33 E 24 47 15
42. Ajurinkadun ja Syrjäkadun päädyistä siltojen välit. N 60 43 49 E 24 45 56
43. Sakonkadun suuntaisesti virtaavan ojan varret. N 60 43 58 E 24 45 36
44. Kontiontie 67 kohdalta kumpaankin suuntaan. N 60 44 50 E 24 45 17
45. Upokkaantien eteläpuoli N 60 44 18 E 24 44 28
46. Lehmustie 3-5 välissä. N 60 44 1 E 24 44 24
47. Lehmustie. N 60 43 59 E 24 44 23
48. Hautausmaan maankaatoalue. N 60 43 48 E 24 44 29
49. Koppelintie 7 sivuitse lähtevä polku. N 60 43 19 E 24 45 44
50. Koppelintie 25 ja 27 välistä polku peltoaukealle. N 60 43 11 E 24 45 41
51. Koppelintie 26 takana N 60 43 13 E 24 45 37
52. Koppelintieltä (51) Hännintien suuntaan. N 60 43 13 E 24 44 59
53. Hännintieltä Hänninkujan suuntaisesti. N 60 43 6 E 24 45 2
54. Lähdepuistosta rakennusten sivuitse. N 60 43 10 E 24 45 1
55. Varsakujan päästä ojalle. N 60 43 8 E 24 45 0
56. Hännintieltä Vasikkatielle, ojanpientareet. N 60 43 0 E 24 45 0
57. Penninmäki N 60 42 46 E 24 45 20
58. Herajoen vedenottamo. N 60 42 37 E 24 45 27
59. Vanha Kormuntie N 60 42 46 E 24 43 10
60. Peräläntien ja Jussilantien välinen alue. N 60 45 1 E 24 45 24
61. Arolammin eritasoliittymä. N 60 41 19 E 24 45 10
62. Riutan välivarastointialue. N 60 43 60 E 24 43 53

1. Riihivainiontie. N 60 46 19 E 24 48 14



Puretun talon pihapiiri ja tienpientareet Riihivainiontietä Purolantien suuntaan.
Punainen piste on GPS –koordinaatti. Värikoodit eri vuosille: **2017**, **2018**, **2019**, **2020** ja **2021**
Kohteessa on aiemmin toimittu yhteensä n. 3500 m2 alueella.
Vuoden **2021** torjunta 20.7. Niitto (ruskeat täplät) yhteensä n. 50 m2 alalta.




Siimaus 20.7. Vähäinen kokonaisala.



Lähtötilanne.


2. Talteentie. N 60 45 58 E 24 49 8



Ala n. 20 m2

*Kohde tarkastettu viimeksi **2020**, tuolloin ei kasvustoa.*

3. Tienhaarantie, Loukkukujan ja Lihtakujan välistä. N 60 45 27 E 24 47 25




n. 1000 m2 kaudella **2021**

Torjunnan kohteena kaudesta **2018.** Vielä **2019** runsas kasvusto, mutta huomattava väheneminen kaudella **2020**.

2021 Tiiliruukinkadun suuntaisella alueella ei enää kasvustoa.


Kokonaisuutena kasvusto edelleen vähentynyt.





Siimaus 19.7. ja 14.9. **2021**

4. Oravankatu/Pohjoinen Rautatienkatu kl. N 60 45 18 E 24 46 5 n



n. 2860 m2

Uusi kohde **2021.** Kitkentä 9.6. (kiertoliittymän ympäristö). Siimaus kuvassa (Tienhaarantie) olevalla alueella 15.6. ja kitkentä 26.8.




Suunta kiertoliittymästä sillan alitse Tienhaarantielle. Mahdollisissa torjuntatoimissa 2022, tulee huomioida alueelle keväällä 2022 tulevat istutukset.



Kiertoliittymän kasvusto maansiirroista johtuva.

5. Petsamonkatu 102 jälkeen, kadun pää. N 60 45 39 E 24 46 50



n.570 m2

Uusi kohde **2020**, kitkentä**.** Siimaus/kitkentä 29.7.**2021**

6. Ratamotie 3 pihan poikki alueelle. N 60 45 16 E 24 46 28



n. 566 m2 Torjuttu **2017**, **2018** ja **2019**. Ei kasvustoa **2020**. Ei kasvustoa **2021**

7. Huhtimonkadulta VR:n huoltotielle N 60 44 39 E 24 47 14




n. 260 m2

2017 alueella viisi torjuntakertaa, **2018** yksi. **2019** siimaus kerran.
Siimaus **2020**, jolloin kasvuston määrä oli lisääntynyt edellisestä kaudesta.



2021 Kasvusto vähentynyt. Siimaus 17.6. Siimaus ja kitkentä 26.8.

8. Huhtimonkadun ja radalle johtavan polun kulmaus N 60 44 39 E 24 47 18



n. 260 m2

2017 neljä torjuntakertaa, **2018** yksi. Alueella tehdyt rakennustyöt vähensivät kasvuston määrää muutamaan yksilöön **2018**, mutta **2019** oli kasvustoa jälleen runsaammin. **Siimaus 26.8.** **2020** siimaus, kasvusto vähentynyt edelliskaudesta. **2021** kitkentä 17.6.

9. Huhtimonkatu 5 viereinen tontti N 60 44 40 E 24 47 21



n. 600 m2

Säkitys 18.9. **2018**. **2019** kasvustoa havaittiin ja torjuttiin n. kolminkertaisella alalla verrattuna vuoteen **2018.** Säkitys ja siimaus 26.8. **2019**. **2020** kitkentä, muutama yksilö. Ei kasvustoa **2021**

10.Huhtimonkatu 22 vastapäätä N 60 44 42 E 24 47 27



n. 107 m2 Ei kasvustoa **2021**

11.Mesikatu. N 60 44 43 E 24 47 31
12.Mesikatu N 60 44 45 E 24 47 31



n. 680 m2
n. 80 m2



2021 siimaus 24.6. ja kitkentä 26.8.

13.Kaskitie. N 60 44 37 E 24 47 58



n. 176 m2

Ei kasvustoa **2021**

14.Tiilikadun ympäristössä. N 60 44 35 E 24 47 48



Ala n. 260m2.

Ei havaittu kasvustoa havaintoilmoituksen osoittamassa paikassa; sen sijaan kuvassa korostetussa kohteessa oli kasvusto.

Ei kasvustoa **2021**

15.Auratie N 60 44 44 E 24 49 16



n. 300 m2

Uusi kohde **2021** Siimaus 4.8.



16.Lempivaara N 60 45 7 E 24 50 6



n. 300 m2 **2021** Muutama jättipalsami alueella. Kitkentä 19.8.

17.Uusi Karhintie - Vantaanjoki -välimaasto. N 60 44 18 E 24 48 12




n. 1550 m2

2021 kasvustoa vähemmän kuin aiemmin. Kohde vaikeasti torjuttavaa jyrkkää joentörmää.

Kohde 17. jatkuu alajuoksun suuntaan, kohteeksi 18.

18.Uhkolankatu/Uusi Karhintie kiertoliittymä. N 60 44 15 E 24 48 4



n. 320 m2

2021 torjuntaa jatkettiin karttakuvan osoittamasta alueesta alajuoksun suuntaan arviolta n. 1000 m2 alalta.



19. Teerimäenkatu N 60 43 45 E 24 49 14



n. 760 m2

Uusi kohde **2021**. Siimaus 29.6. ja kitkentä 25.8



20.Aleksinkadun sillalta Veljestenpuiston suuntaan N 60 44 16 E 24 48 23



n. 1600 m2



Kohteessa torjuttu vuodesta **2017**. Kuvassa (24.7.2017) alkamassa kauden **kolmas** niitto. Havaittavissa orastava, runsas kasvusto.

Kausilla **2017** ja **2018** torjuttiin kumpanakin neljästi (kolme siimausta ja säkitys). **2019** niitto kahdesti, kohteessa ei enää jättipalsamia. Siimaus 15.6. **2021**



Ei kasvustoa **2021**

21.Veljestenpuiston reunalueet. N 60 44 12 E 24 48 30



n. 3720 m2

Suuri kasvuston määrä **2017**. **2019** nähtävissä huomattava vähentyminen. **2020**, vähäinen kasvusto. **2021** hyvin vähäinen kasvusto. Siimaus 3.6. ja 11.8.

22.Uhkola, Tammistontie. N 60 44 14 E 24 48 57



n. 555 m2

2020, vähäinen kasvusto.
2021 vähäinen kasvusto.

23.Impivaarantie. N 60 44 14 E 24 49 6



n. 370 m2 Merkityn alan lisäksi torjuttiin sillalta kumpaankin suuntaan.

24.Kiljavantie. N 60 44 14 E 24 49 27



n. 1200 m2 **2021** siimaus 5.8. Hyvin vähäinen kasvusto



25. Vantaanjoki Kiljavantien alapäästä. N 60 44 11 E 24 49 24



n. 1300 m2

Kasvusto voimakkaasti vähentynyt **2021** Siimaus 1.7.




26.Jahtivoudintien ja Timontien välissä. N 60 44 15 E 24 48 43



n. 1500 m2

Kohteen sijainniksi on mainittu ”Jahtivoudintien ja Timontien välissä” ja GPS -arvion kohdalla on oja. Tässä ei kuitenkaan havaittu kasvustoa. Timontien ja Jukolantien kulmauksessa (valkoinen täplä) oli kasvustoa. **2020,** kasvustoa runsaasti. Siimaus 23.6.**2021** N 60 44 15 E 24 48 50

27. Jukolantie/Lukkarinkuja (23) kulma. N 60 44 19 E 24 48 37




n. 100 m2

Torjuttu **2020** ja **2021** Siimaus 9.8.

Vähäinen kasvusto, eteläpääty yksityistontilla.



28.Marsinkatu. N 60 44 12 E 24 47 49



n. 6890 m2 Kohde Marsinkadun ja V.I. Oksasen kadun välissä



Runsaskasvustoisessa kohteessa käytettiin torjuntatapaa jossa kasvusto siimattiin, vaikka se oli jo valmiina siementämään ja osittain siemensi niitettäessä.



Kohteessa maasto salli pääosin tarkan maanpinnanmyötäisen siimauksen.



Noin vuoden päästä kasvustoa pienellä alueella. Kohde siimattiin jälleen.




Jälleen vuotta myöhemmin, kasvuston määrä vähäinen.



20.-21.7. alueen siimaus.

2021 huomattava kannan väheneminen vuoden **2019** lähtötilanteeseen nähden, huolimatta siitä että ensimmäinen siimaus tehtiin varsin myöhään (30.7.) **2021** siimaus 20.-21.7.


29. V.I. Oksasen katu. N 60 44 8 E 24 47 41




n. 3530 m2


28.7.2020


21.7.2021


18.8.2021

30. Väinö Sinisalon katu. N 60 43 56 E 24 47 9



n. 580 m2




2020 kohteessa havainto jättipalsamista, kasvusto mahdollisesti maansiirroista johtuva. Kitkentä 10.9.



2021 Siimaus 29.6.





15.9. paikoittain kasvustoa.

31. Vantaanjoki Kanavakadun kohdalla. N 60 43 55 E 24 46 59




n. 2200 m2 + n. 290 m2 ●

Kuvan punaisella merkitty alue kivetty joenpenger, jossa ei työturvallisuussyistä johtuen torjuttu. Muulla alueella siimaus 29.7.




32. Vantaanjoki, Kanavapolun varsi. N 60 43 54 E 24 46 55



n. 1000 m2

Torjuttu vuosittain vuodesta **2017.** Huomattava muutos. Lähtötilanteesta kasvusto hävinnyt miltei kokonaan. Vuonna **2021** kahteen kohtaan uutta kasvustoa. Todennäköisesti vedenvirtauksen tuomista siemenistä alkunsa saanutta.



33.Keipinkadun alapää ja sen lähialueet. N 60 43 48 E 24 47 46



n. 690 m2

Vaatii edelleen useita niittoja.

34.Vahteriston kuntopolku/hiihtolatu. N 60 43 47 E 24 47 49



n. 3400 m2 **2021** torjunta 7.6. ja 2.8.

Torjuttu alue korostevärillä merkittyä laajempi.





35. Vahteriston kivivaraston takana. N 60 43 40 E 24 47 49



n. 308 m2

36. Kuntopolulta Soittajankadun suuntaan. N 60 43 47 E 24 47 43



n. 1100 m2



Vaatii edelleen useita niittoja.

37.Vahteristontie. N 60 43 42 E 24 47 33



Kokonaisala n. 9446 m2

2021 torjunta-ala n. 2500 m2

Laaja, suurimmalta osaltaan vaikeakulkuinen, risukkoinen alue. Kasvuston kokonaismäärässä kuitenkin selkeää laskua.

38. Vahteristontien ja Reunakadun kulmaus. N 60 43 44 E 24 47 32



n. 1180 m2



Kohde aloitettaessa jättipalsamin valtaama.



Huomattava vähentyminen useiden torjunnan toistojen johdosta. **2021** kuva ennen kauden ensimmäistä torjuntaa. Joitain versoja alueella.

39. Reunakadun ja Hikiäntien kulmaus. N 60 43 45 E 24 47 35



n. 3290 m2

Kokonaisalueesta kasvustoa enää n. 20 prosentin alueella.



40. Ruutukadun alapään kohdalta. N 60 43 13 E 24 47 23



n. 80 m2 Ei kasvustoa **2021**

41. Korttionmäki, vanha maankaatopaikka. N 60 42 33 E 24 47 15



n. 1060 m2

Torjuttu **2018** ja **2019**

2020 ja **2021**, ei kasvustoa.

42.Ajurinkadun ja Syrjäkadun päädyistä siltojen välit. N 60 43 49 E 24 45 56



n. 913 m2





2017 säkitys ja siimaus **9.8. 2018** Siimaus **11.-12.6.,7.-8.8. ja 13.8.** Kitkentä **19.9.**
2019 siimaus 13.6. ja 8.8.
Ei kasvustoa **2020** eikä **2021**

43.Sakonkadun suuntaisesti virtaavan ojan varret. N 60 43 58 E 24 45 36



n. 2500 m2

Kasvuston kokonaismäärä vähentynyt ojan puistoalueen puoliselta sivulta


44.Kontiontie 67 kohdalta kumpaankin suuntaan. N 60 44 50 E 24 45 17



n. 2500 m2

Kaudella **2021** ei toimenpiteitä torjuntatiimin toimesta. Karttakuvan Kontiontien pohjoispuolella torjunta toisen ryhmän toimesta.

45.Upokkaantien eteläpuoli N 60 44 18 E 24 44 28



n. 720 m2 Torjuntaa vuodesta **2019** **2021** Siimaus 28.7. ja kitkentä 2.9.





46.Lehmustie 3-5 välissä. N 60 44 1 E 24 44 24



n. 40 m2 Ei toimenpiteitä **2021**

47.Lehmustie. N 60 43 59 E 24 44 23



n. 800 m2



2021 siimaus 8.7.

48.Hautausmaan maankaatoalue. N 60 43 48 E 24 44 29




n. 900 m2 2021 Ei kaupungin maaomaisuutta. Ei toimenpiteitä.

49. Koppelintie 7 sivuitse lähtevä polku. N 60 43 19 E 24 45 44



n. 675 m2



Ensimmäinen torjunta **2017** Sen jälkeen vuosittain vähintään kerran.

2021 ei havaittu kasvustoa

50. Koppelintie 25 ja 27 välistä polku peltoaukealle. N 60 43 11 E 24 45 41



n. 410 m2 Ensimmäinen torjunta **2018**





2021 siimaus 4.8. Vähäinen kasvusto.

51. Koppelintie 26 takana




n. 1850 m2



Uusi kohde **2021** Siimaus 10.8.


52. Koppelintieltä (51) Hännintien suuntaan. N 60 43 13 E 24 44 59




n. 1650 m2



Torjuttu vuodesta **2017** **2021** ei kasvustoa




53.Hännintieltä Hänninkujan suuntaisesti. N 60 43 6 E 24 45 2




n. 1363 m2





2017 kohdealue laajalti jättipalsamin valtaama. Useiden torjuntakertojen- ja kausien- jälkeen (**2020**) alueella ei enää kasvustoa. Varmennusniitto 10.6.**2021**

54.Lähdepuistosta rakennusten sivuitse. N 60 43 10 E 24 45



n. 1495 m2



55.Varsakujan päästä ojalle. N 60 43 8 E 24 45 0



n. 2028 m2





56. Hännintieltä Vasikkatielle, ojanpientareet. N 60 43 0 E 24 45 0



n. 602 m2

2021 Torjuntatiimi ei operoinut kohteessa.
9.6. kohde siimattiin toisen ryhmän toimesta.

57.Penninmäki N 60 42 46 E 24 45 20



n. 3328 m2

Kohteessa torjuttu kaudesta **2019**

2021 kasvuston huomattava vähentyminen.

58.Herajoen vedenottamo. N 60 42 37 E 24 45 27



n. 6164 m2

Karttakuvassa vedenottamolta itään (punaisen viivan osoittama alue) ensimmäinen niitto oli **2019** , muulla alueella torjuttu vuodesta **2017**





59. Vanha Kormuntie N 60 42 46 E 24 43 10



n. 25 m2 Uusi kohde **2021** Niitto 6.9.


60. Peräläntien ja Jussilantien välinen alue. N 60 45 1 E 24 45 24



n. 3278 m2


*Ei toimenpiteitä vuoden **2019** jälkeen. Alueella pintamaa kuorittu ja poistettu **2021***

61. Arolammin eritasoliittymä. N 60 41 19 E 24 45 10



Kohteen tämän hetken tilanteesta ei tietoa.

62. Riutan välivarastointialue. N 60 43 60 E 24 43 53



Toimenpidemäärittely avoinna.


19.8.2021

Edellä määriteltyjen kohteiden lisäksi tiimi toimi jakson viimeisten n. kahden viikon aikana osan ajasta myös karttakuvan esittämällä alueella, Aleksinkadulta (1.) ojan vartta pitkin Vantaanjoelle ja edelleen Tammistontien (2.) varteen. Torjuntaa tehtiin suurelta osin uoman pohjoispuolella, mutta myös osittain sen eteläisellä penkalla. Torjutun alueen pinta-ala ei sisälly raportissa mainittuun kokonaisalaan (69 646 m2).



1. Aleksinkatu N 60 44 17 E 24 48 22 2. Tammistontie N 60 44 15 E 24 48 56

Kuvasarja ko. alueelta 16.8. – 2.9. **2021**





